



Monitoramento Reservatórios

Data	Reservatório	Nível (Soleira do Vertedor)	Volume Útil
JANEIRO / 2019			
02/01/2019	Bortolan	0,02m positivos	100,00%
	Cipó	4,62m negativos	49,50%
09/01/2019	Bortolan	0,03m positivos	100,00%
	Cipó	4,01 m negativos	55,00%
16/01/2019	Bortolan	0,01m positivos	100,00%
	Cipó	3,51m negativos	59,80%
23/01/2019	Bortolan	0,25m negativos	89,90%
	Cipó	3,32m negativos	61,68%
30/01/2019	Bortolan	0,36m negativos	85,60%
	Cipó	2,82m negativos	66,78%
FEVEREIRO / 2019			
05/02/2019	Bortolan	1,10m negativos	59,50%
	Cipó	2,71m negativos	67,93%
12/02/2019	Bortolan	1,55m negativos	45,90%
	Cipó	2,75m negativos	67,50%
20/02/2019	Bortolan	0,60m negativos	76,60%
	Cipó	2,39m negativos	71,35%
MARÇO / 2019			
11/03/2019	Bortolan	0,12m positivos	105,00%
	Cipó	2,13m negativos	74,26%
18/03/2019	Bortolan	0,11m positivos	104,60%
	Cipó	1,86m negativos	77,91%
25/03/2019	Bortolan	0,09m positivos	103,80%
	Cipó	1,55m negativos	81,37%
ABRIL / 2019			
02/04/2019	Bortolan	0,14m positivos	94,30%
	Cipó	1,42m negativos	80,85%
08/04/2019	Bortolan	0,4m positivos	98,30%
	Cipó	1,25m negativos	84,80%
15/04/2019	Bortolan	0,19m positivos	108,00%
	Cipó	0,85m negativos	89,51%
22/04/2019	Bortolan	0,1m positivos	103,80%
	Cipó	0,59m negativos	92,65%
29/04/2019	Bortolan	0,14m negativos	94,30%
	Cipó	0,41m negativos	94,85%
MAIO / 2019			
06/05/2019	Bortolan	0,28m negativos	88,70%
	Cipó	0,25m negativos	96,84%
14/05/2019	Bortolan	0,49m negativos	80,70%
	Cipó	0,12m negativos	98,48%
20/05/2019	Bortolan	0,1m positivos	104,02%
	Cipó	0,14m positivos	101,79%
27/05/2019	Bortolan	0,01m positivos	100,04%
	Cipó	0,13m positivos	101,66%
JUNHO / 2019			
11/06/2019	Bortolan	0,15m negativos	94,00%
	Cipó	0,12m positivos	102,00%
17/06/2019	Bortolan	0,02m negativos	99,20%
	Cipó	0,13m positivos	101,66%
24/06/2019	Bortolan	0,07m negativos	97,10%
	Cipó	0,13m positivos	101,96%
JULHO / 2019			
01/07/2019	Bortolan	0,18m negativos	92,70%
	Cipó	0,11m positivos	101,41%
08/07/2019	Bortolan	0,03m negativos	98,80%
	Cipó	0,14m positivos	101,00%
15/07/2019	Bortolan	0,34m negativos	86,40%
	Cipó	0,12m positivos	101,53%
22/07/2019	Bortolan	0,85m negativos	67,80%
	Cipó	0,02m positivos	100,25%
29/07/2019	Bortolan	0,97m negativos	63,70%
	Cipó	0,26m negativos	96,72%
AGOSTO / 2019			
05/08/2019	Bortolan	1,16m negativos	57,60%
	Cipó	0,58m positivos	100,26%
13/08/2019	Bortolan	1,13m negativos	58,50%
	Cipó	Sem vertimento	93,16%
19/08/2019	Bortolan	1,17m negativos	57,20%
	Cipó	Sem vertimento	87,70%
27/08/2019	Bortolan	1,16m negativos	57,20%
	Cipó	Sem vertimento	80,67%
SETEMBRO / 2019			
02/09/2019	Bortolan	1,10m negativos	59,50%
	Cipó	Sem vertimento	75,65%
09/09/2019	Bortolan	0,72m negativos	72,30%
	Cipó	Sem vertimento	70,17%
16/09/2019	Bortolan	0,90m negativos	66,10%
	Cipó	Sem vertimento	64,10%
23/09/2019	Bortolan	1,21m negativos	56,00%
	Cipó	Sem vertimento	57,86%
30/09/2019	Bortolan	0,82m negativos	68,80%
	Cipó	Sem vertimento	53,17%
OUTUBRO / 2019			
07/10/2019	Bortolan	1,00m negativos	62,70%
	Cipó	Sem vertimento	47,33%
14/10/2019	Bortolan	0,76m negativos	70,90%
	Cipó	Sem vertimento	46,13%
21/10/2019	Bortolan	1,26m negativos	54,40%
	Cipó	6,08m negativos	46,26%
29/10/2019	Bortolan	1,22m negativos	55,70%
	Cipó	6,77m negativos	36,92%
NOVEMBRO / 2019			
04/11/2019	Bortolan	1,16m negativos	57,60%
	Cipó	7,11m negativos	34,44%
11/11/2019	Bortolan	0,93m negativos	65,10%
	Cipó	7,31m negativos	33,03%
18/11/2019	Bortolan	0,53m negativos	79,20%
	Cipó	7,52m negativos	31,58%
25/11/2019	Bortolan	1,27m negativos	54,10%
	Cipó	7,95m negativos	28,73%
DEZEMBRO / 2019			
02/12/2019	Bortolan	nível máximo	100,00%
	Cipó	7,7m negativos	30,37%
09/12/2019	Bortolan	0,9m positivos	103,80%
	Cipó	7,31m negativos	33,03%
17/12/2019	Bortolan	7m positivos	102,90%
	Cipó	6,75m negativos	33,07%
26/12/2019	Bortolan	0,1m negativos	95,90%
	Cipó	6,13m negativos	41,86%