ANEXO IV – Procedimentos de Segurança

LEILÃO 004/2024 - SUCATAS

PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE SEGURANÇA PARA TRABALHOS NAS ÁRES DAS EMPRESAS DME – LEILÃO SUCATAS

CONDIÇÕES BÁSICAS

1 - Equipamentos de Proteção Individual

Todo trabalhador deve possuir equipamentos de proteção individual (EPI´s), compatíveis com a tarefa que vai executar, bem como utilizar todos os equipamentos de proteção coletiva que a tarefa exigir.

a. Luvas de couro para uso geral: Os serviços que oferecem riscos de ferimento nas mãos devem ser executados com luvas de raspa, vaqueta ou outro material compatível, que proteja devidamente as mãos do trabalhador.

b. Calçados: Para qualquer atividade, o trabalhador deve estar devidamente calçado com botas ou botinas de segurança, nunca utilizando calçados comuns.

c. Capacetes de segurança: nos locais de serviço, qualquer que seja o ambiente, o trabalhador deve sempre usar o capacete de segurança de aba frontal ou aba total.

d. Conjunto para trabalho com diferença de nível: É obrigatória a utilização de cinto de eletricista tipo paraquedista com talabarte em conjunto com trava-quedas preso em linha de vida ou talabartes com dupla espia, nos serviços com risco de queda e diferença de nível (superior a 2,00 m).

e. Óculos de segurança contra impactos deverão ser utilizados para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

2 - Sinalização: o local do trabalho deve ser sinalizado por meio de cones e isolado com fita, corrente plástica ou cordas.

Os EPI´s dos trabalhadores e EPC´s citados acima deverão estar em boas condições e ser apresentados ao SESMT das empresas DME antes da realização das atividades.